


Spitze Türmchen - Alt
ca. +16,90

First Mühle - Alt und Neu
max. +13,90

Stadt Kenzingen
Fachbereich 3 - Bauen und Planen
29. Dez. 2022



Variante 2,
mit angepasster Firsthöhe auf Firsthöhe Bestand

- Neubau
- Wand/Decke
- Bestand
- Abriss
- Neubau
- Alte Bezugslinien, vor Brand

PLANINHALT
QUERSCHNITT AA - ehem. Heimatmuseum

DATUM
08.12.2022

BAUVORANFRAGE

Stadt Kenzingen
Fachbereich 3 - Bauen und Planen
29. Dez. 2022



Variante 2,
mit angepasster Firsthöhe auf Firsthöhe Bestand

Alte Bezugslinien,
vor Brand

Neubau	Neubau Wand/Decke	Neubau
		

10



QUERSCHNITT BB - Turbinenhalle

DATUM
08.12.2022

Stadt Kenzingen
Fachbereich 3 - Raten und Planen
29. Dez. 2022



BAUVORANFRAGE

PLANINHALT

DATUM	08.12.2022
-------	------------

Spitze Türmchen - Alt
ca. +16,90

First Mühle - Alt und Neu
ca. +13,90

First Mühlenstr. 23
ca. +12,70

DG - Traufe
+8,65

2.OG
+5,75

1.OG
+2,85

EG
OK FFB ± 0,00 EG-Tief
ca. -0,55

OK-Strasse ca. 0,58

OK-Gelände
ca. -0,50

ca. 4,95

1,20

20°

3,00

8,65

0,07

ca. 11,70

1,70

5,85

0,58

6,75

2,30

1,70

1,80

OK-Geländer +9,81

OK-Altilla +8,91

OK-Geländer +6,75

Altkla Turbinenhalle
+5,85

Neues Flachdach für Anbau

Anbau - 1-geschossig

STP-5

STP-6

STP-7

OK-Gelände / Brücke

Kanal
Höhe / Verlauf nicht bekannt

AUSSENWAND ZUM KANAL

Darstellung Fassade ohne Öffnungen

Balkon

Dachterasse

Dachkante Mühlenstr. 23

Turbinenhalle

Stadt Kenzingen
Fachbereich 3 - Bauen und Planen
29. Dez. 2022

Variante 2,
mit angepasster neuer Firsthöhe auf Firsthöhe Bestand

Neubau Wand/Decke
Bestand
Neubau
Alte Bezugslinien, vor Brand
Grundstücks-
grenze
Abriss

PLANINHALT
Ansicht Nordwest

DATUM
08.12.2022

BAUVORANFRAGE

Stadt Kenzingen
Fachbereich 3 - Bauen und Planen
29. Dez. 2022

First Mühlenstr. 23
ca. +12,70

Mühlenstr. 23
Traufe +5,74

EG	OK - Straße -0,16	± 0,00 OKFFB	OK - Gehweg -0,07

Mühlenstr. 23
175/2

ca-Höhe Bestandswand

Beispielhafte Darstellung Tor

Beispielhafte Darstellung Tor

Zufahrt Brücke/ Insel
4.55

First Mühle - Neu
max. + 13,90

Höhe Gaube

1. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the company is not meeting its sales targets.

max. 3.00

OK-Straße - 0,58

Variante 2,
mit angepasster neuer Firsthöhe auf Firsthöhe Bestand

BAUVORANFRAGE

Alte Bezugslinien,
vor Brand
Grundstücks-
grenze


Ansicht Nordost / Mühlenstraße

PLANINHALT

DATUM

08.12.2022

Stadt Kenzingen
Fachbereich 3 - Bauen und Planen
29. Dez. 2022




BAUVORANFRAGE

Variante 2,
mit angepasster neuer Firsthöhe auf Firsthöhe Bestand

Ansicht Südost/ Systemschnitt Mühlenstr. 23

DATUM	08.12.2022
-------	------------



Variante 2,
mit angepasster neuer Firsthöhe auf Firsthöhe Bestand

BAUVORANFRAGE

Neubau Wand/Decke	Neubau	Alte Bezugslinien, vor Brand
Bestand	Abriss	Grundstücks-grenze

PLANINHALT
Ansicht Südwest / Kanal

DATUM
08.12.2022

